

Document Instruktion	Published 2022-11-14	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Lastning/ lossning av ved vid spårnära arbete - Råvaruhantering

Innan arbete påbörjas skall lokpersonalen informeras via telefon 070 – 795 16 97. Vid skiftbyte skall även då lokpersonalen informeras att arbete pågår, detta för att upprätthålla kontakt lossningspersonal – lokförare.

Vid passering av tågsätt förbi lossningsplatsen skall båda parter ha ögonkontakt med varandra.

Före arbetets början skall koner med blinkljus ställas upp dels vid Virkesmätningen samt strax före lokstallet. Detta för att lokpersonalen skall uppmärksammas att spårnära arbete pågår. Koner skall ställas med ett avstånd av 2.20 m från närmaste spårräl.

Skyltning skall även ske på båda sidor av lastnings-/ lossningsplatsen för att varna biltrafikanter att arbete pågår.

När arbetet är avslutat tas koner med blinkljus och övrig skyltning bort och lokpersonalen meddelas att arbetet är avslutat.

