

Document Instruktion	Published 2025-11-07	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Råvaruhantering - Hantering vid föroreningar eller tappad ved och flis.

Förorening, lagerskada:

Vid skrot/kol/plastmaterial etc. i veden gäller följande handläggning:

1. Lossningen stoppas
2. Virkesmätningsspersonal tillkallas för kontroll.
3. Lossningen fortsätter därefter men veden läggs i **separata vältor för ytterligare sortering**.
Berörd personal informeras om att detta inte får tas till produktionen. Vältorna läggs väl avskilda.
4. **Skrot/kolbitar(kolnedsmutsning)/plastmaterial** som plockas bort sparas i **speciell container**.
5. Information ges omgående till **vår skogsavdelning** som svarar för vidare kontakter med säljare.

Vid lagerskadad ved, t ex röta, gäller följande handläggning:

1. Virkesmätaren (VMF) meddelas om att lagerskador observerats.
2. Virkesmätaren gör bedömningen och vid omfattande lagerskador gäller punkt 3, men i annat fall fortsätter lossningen.
3. Vid omfattande lagerskador läggs veden i **separata vältor för ytterligare besiktning**. Berörd personal informeras om att detta inte får tas till produktionen. Vältorna läggs väl avskilda.
4. Information ges omgående till vår **skogsavdelning** som svarar för vidare kontakter med säljare.

Respektive arbetsledare ansvarar för att informera **berörd egen personal och eventuella externa resurser** om ovanstående handläggning.



Instruktion vid tappad ved och flis i vattnet i samband med båtlossning:

För att undvika att flis förorenar bl.a. stränder och flytande ved ska utgöra en risk för sjöfarten ska följande handläggning ske när flis eller ved tappas i vattnet.

Detta gäller framför allt vid eller anslutning till lossning och rengöring vid kaj.

1. Kontakta Portvakten telefon 515 19 eller Räddningstjänsten telefon 515 29 som får bedöma omfattning och vidare handläggning.
2. Rapportera det inträffade till ansvarig Interna transporter - Råvara telefon 516 06 för ev. avvikelserapportering.

Denna instruktion gäller både Gävle Bruks personal och entreprenörer.

Föroreningar i flis:

Vid flislossning gäller det att **samtliga** som deltar är observanta på om föroreningar förekommer i flisen. När skrot, plast etc. upptäcks i flisen gäller följande handläggning:

1. Lossningen stoppas. Arbetsledningen på Renseri & Vedgård meddelas. Foto och prov tas på föroreningen av VMF-personal.
2. Lossningen fortsätter men flisen läggs på en separat plats för vidare behandling.
3. Om föroreningarna går att sortera bort görs det. I annat fall går flisen till förbränning.
4. Information ges omgående till respektive avdelningsansvarig. Enhet Skog svarar för vidare kontakter med säljare.

