

Document Rutin	Published 2022-11-09	Valid for Gävle
--------------------------	-------------------------	--------------------

Råvaruhantering - Styrning av kvalitet och miljö vid vedavdelningen

För att minimera trädamm, spån och annat ska ved- och flisplaner städas/rengöras minst en gång per vecka eller oftare vid behov. Förutom ved- och flisplaner ska även renhållning runt om K70, sållhus, virkesmätningsstationer och området för barkhantering samt gaturälen terminalspåret ingå.

Spill- och städbark/flis från importkaj, vedbord, vedplaner och kontrollmätplatser transporteras till upplag för sortering till bränsle och täckbark.

Området för hantering av ved, flis och bark/spån ska snöröjas innan sandning/saltning påbörjas. Detta för att göra halkbekämpningen så effektiv som möjligt och minska uppkomsten av modd på planerna. Modden ska avlägsnas med snöblad/moddblåd eller borstvals.

