

Document Instruktion	Published 2022-11-09	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Råvaruhantering - Vedlossning - Föroreningar, lagerskada

Vid skrot/kol/plastmaterial etc i veden gäller följande handläggning.

1. Lossningen stoppas
2. Virkesmätningsspersonal tillkallas för kontroll.
3. Lossningen fortsätter därefter men veden läggs i **separata vältor för ytterligare sortering**.
Berörd personal informeras om att detta inte får tas till produktionen. Vältorna läggs väl avskiljda.
4. **Skrot/kolbitar(kolnedsmutsning)/plastmaterial** som plockas bort sparas i **speciell container**.
5. Information ges omgående till **vår skogsavdelning** som svarar för vidare kontakter med säljare.

Vid lagerskadad ved, t ex röta, gäller följande handläggning.

1. Virkesmätaren (VMF) meddelas om att lagerskador observerats.
2. Virkesmätaren gör bedömningen och vid omfattande lagerskador gäller punkt 3, men i annat fall fortsätter lossningen.
3. Vid omfattande lagerskador läggs veden i **separata vältor för ytterligare besiktning**.
Berörd personal informeras om att detta inte får tas till produktionen. Vältorna läggs väl avskiljda.
4. Information ges omgående till vår **skogsavdelning** som svarar för vidare kontakter med säljare.

Respektive arbetsledare ansvarar för att informera **berörd egen personal och eventuella externa resurser** om ovanstående handläggning.

